









| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------|-------------------------|
|  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> | <h2 style="color: #E67E22;">P82B96PWR</h2> | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>Número de pieza del fabricante:</td> <td>P82B96PWR</td> </tr> <tr> <td>Fabricante / Marca:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Parte de la descripción:</td> <td>IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP</td> </tr> <tr> <td>Estado de RoHS:</td> <td>Sin plomo / Cumple con RoHS</td> </tr> <tr> <td>Condición de stock:</td> <td>New original, 5467 pcs Stock Available.</td> </tr> <tr> <td>Nave de:</td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td>Manera de envío:</td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table> | Número de pieza del fabricante: | P82B96PWR | Fabricante / Marca: | N/A | Parte de la descripción: | IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP | Estado de RoHS: | Sin plomo / Cumple con RoHS | Condición de stock: | New original, 5467 pcs Stock Available. | Nave de: | Hong Kong | Manera de envío: |
| Número de pieza del fabricante: | P82B96PWR | | | | | | | | | | | | | |
| Fabricante / Marca: | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| Parte de la descripción: | IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de RoHS: | Sin plomo / Cumple con RoHS | | | | | | | | | | | | | |
| Condición de stock: | New original, 5467 pcs Stock Available. | | | | | | | | | | | | | |
| Nave de: | Hong Kong | | | | | | | | | | | | | |
| Manera de envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Presupuesto

| | |
|-------------------------------|--|
| Número de pieza | P82B96PWR |
| Fabricante | N/A |
| Descripción | IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP |
| Categoría | Circuitos integrados (CI) > Interfaz - Buffers de señales, |
| Estado de la pieza | 5467 pcs Stock |
| Suministro de voltaje | 2 V ~ 15 V |
| Tipo | Buffer, ReDriver |
| Paquete del dispositivo | 8-TSSOP |
| Acondicionamiento de señal | - |
| Serie | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Salida | 2-Wire Bus |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| número de canales | 1 |
| Entrada | 2-Wire Bus |
| Tiempo de retardo | - |
| Velocidad de datos (máx.) | 400kHz |
| Suministro de corriente | 4mA |
| Capacitancia - Entrada | 4pF |
| aplicaciones | I ² C |

Usted también puede estar interesado

en:

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p>P82B96PN,112 NXP USA Inc. IC REDRIVER I2C 2CH 400KHZ 8DIP</p> |  <p>P82B96PWG4 N/A IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP</p> |  <p>P82B96PW N/A IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP</p> |  <p>P82B96PWRG4 N/A IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP</p> |
|  <p>P82B96P N/A IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8DIP</p> |  <p>P82B96TD ,118 NXP NXP 2012+RoHS</p> |  <p>P82B96T NXP P82B96T NXP</p> |  <p>P82B96TD ,112 PHILIPS PHILIPS 2007+RoHS</p> |

P82B96PWR Palabra clave

Más

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>relacionada</p> <p>P82B96PWR electrónico</p> <p>Precio P82B96PWR</p> <p>P82B96PWR Nuevo</p> | <p>Hoja de datos P82B96PWR</p> <p>Componentes P82B96PWR</p> <p>Fabricante P82B96PWR</p> <p>P82B96PWR Original</p> | <p>Hojas de datos P82B96PWR</p> <p>Distribuidor P82B96PWR</p> <p>Imagen P82B96PWR</p> <p>P82B96PWR garantizado</p> | <p>P82B96PWR PDF</p> <p>Imagen P82B96PWR</p> <p>Stock P82B96PWR</p> <p>P82B96PWR RFQ</p> | <p>P82B96PWR</p> <p>Parte P82B96PWR</p> <p>Inventario P82B96PWR</p> <p>P82B96PWR Orden en línea</p> |
|---|---|--|--|---|

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Edificio de la fábrica Sing Win, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited